



Region Syddanmark

# Forureninger fra det tidligere Grindstedværket



# Østbyen



1954



1971



1976

# Regionens praksis ifht. jordforureningsloven

---

- Indsamler og vurderer konkrete oplysninger om mulige jordforureninger
- V1-kortlægger mulige jordforureninger
- Undersøger V1-kortlagte arealer indenfor indsatsområder og V2-kortlægger, hvis der påvises forurening
- Gennemfører videregående undersøgelse, hvis det vurderes, at forureningen kan udgøre en risiko
- Gennemfører en indsats, hvis jordforureningen udgør en risiko overfor værdifuldt grundvand, menneskers sundhed (kontakt og indeluft), overfladevand eller natur

## Vurdering vedr. Østbyen

---

- Regionen har ad flere omgange efterlyst vidner til eventuelle ukendte forureninger eller dumpninger fra det tidligere Grindstedværket
- Regionen har ikke modtaget konkrete henvendelser eller øjenvidne-beretninger vedr. tidligere deponering eller usædvanlige aktiviteter i Østbyen
- Regionen har ikke modtaget oplysninger om fund af affald i Østbyen i forbindelse med etableringen af parcelhuskvarteret eller efterfølgende i forbindelse med almindelig haveaktivitet
- Regionen har gennemgået arkivmateriale (primært luftfotos)
- Intet motiv for Grindstedværket til at deponere i Østbyen, da værket havde tilladelse til at deponere affald på den tidligere losseplads frem til ca. 1977
- Forureningsfaner strømmer mod vest og dermed ikke under Østbyen
- Regionen vurderer på ovenstående grundlag ikke, at der er grund til mistanke om dumpning af forurening i Østbyen



# **Region Syddanmark**

## **Vand og Jord**